

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月18日

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前5時30分	西門	278.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.7
午前5時20分	西門	279.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	0.6
午前5時10分	西門	279.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北北西	0.5
午前5時00分	西門	279.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北北東	0.5
午前4時50分	西門	279.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北東	0.5
午前4時40分	西門	280.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	0.6
午前4時30分	西門	280.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.2
午前4時20分	西門	280.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	0.4
午前4時10分	西門	280.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.5
午前4時00分	西門	281.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.5
午前3時50分	西門	281.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	0.4
午前3時40分	西門	281.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.6
午前3時30分	西門	281.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.7
午前3時20分	西門	282.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.4
午前3時10分	西門	282.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.3
午前3時00分	西門	282.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.2
午前2時50分	西門	282.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.2
午前2時40分	西門	283.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北北東	0.2
午前2時30分	西門	283.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.2
午前2時20分	西門	283.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.2
午前2時10分	西門	283.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.5
午前2時00分	西門	284.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	1.0
午前1時50分	西門	284.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.6
午前1時40分	西門	284.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	0.9
午前1時30分	西門	284.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	1.4
午前1時20分	西門	285.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	1.7
午前1時10分	西門	285.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	1.5
午前1時00分	西門	285.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	1.6
午前0時50分	西門	286.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	1.0
午前0時40分	西門	286.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.9
午前0時30分	西門	286.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.8
午前0時20分	西門	286.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.0
午前0時10分	西門	287.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.0
午前0時00分	西門	287.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.4